

R-PDD18-P100-S Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт RawlDriver 18В, 100 Нм, в чемодане

[Russian]: The 18V drill driver allows you to use a high torque of 100 NM to drive screws depending on the hardness of the material. You can drill holes in the light



Информация о продукте

Свойства и преимущества

- Максимально мощный бесщеточный двигатель позволяет выполнять работы быстро и эффективно и также увеличивает срок службы электроинструмента
- Функция сверления с ударом дает возможность проводить монтажные работы в кирпиче и легком бетоне
- Резиновая профилированная рукоятка - высокая надежность и удобство использования
- [Russian]: 14 + 2 positions of the clutch allows optimal selection of torque for driving of bolts and screws of different sizes depending on the type of substrate

Применение

- Деревянные конструкции: вкручивание шурупов до 6 мм
- Стальные конструкции: монтаж метрических болтов (до М6)
- Рамные и другие дюбели до 14 мм (напр. FF1, 4ALL)

Комплементарные продукты

- [Russian]: R-PTK Construction screw with wafer head and partial thread
- R-PVS Шуруп по дереву конструкционный

Материал

ОСНОВАНИЯ

- Стальной лист
- Полнотельный кирпич
- Пластмассы
- Террасная доска
- Дерево

Набор состоит

из

- [Russian]: R-PDD18-P100 RawlDriver
- R-RC-4414 Чемодан входящий в систему Rawl-Case

Данные логистики

| Артикул | Напряжение аккумулятора | Ёмкость аккумулятора | Кол-во аккумуляторов в комплекте | Время зарядки аккумулятора | Макс.крутящий момент | Число скоростей | Патрон | Частота вращения I | Частота вращения II | Макс. диаметр сверления (дерево) | Макс. диаметр сверления (металл) | [Russian]: Maximum drilling diameter | [Russian]: Tool weight without battery | [Russian]: Tool weight with 5.0 Ah battery | Вес единицы упаковки | Вес сборной упаковки | Штрих-код |
|----------------|-------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------|-----------------|--------|--------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|--|--|----------------------|----------------------|---------------|
| | [V] | А | [шт.] | [мин.] | [Nm] | | [мм] | [об/мин] | [об/мин] | [мм] | [мм] | [мм] | [кг] | [кг] | кг | кг | |
| R-PDD18-P100-S | 18 | brak w zestawie | brak w zestawie | brak w zestawie | 100 | 14 + 2 | 2 - 13 | 0 - 550 | 0 - 2100 | ø 80 | ø 13 | ø 16 | 2,1 | brak w zestawie | 4.30 | 4.30 | 5906675506159 |